

BULLETIN D'INFORMATION

Bulletin n°04-2004 - Niveau : 

SITE INTERNET ROTAX/BOMBARDIER

Rappel des symboles :



DANGER

Identifie une instruction qui, si elle n'est pas respectée, peut occasionner des dommages ayant des conséquences qui peuvent être mortelles.



ATTENTION

Identifie une instruction importante qui, non suivie, peut occasionner de très sérieux dommages



INFORMATION

Identifie une information importante

Concerne : tous les moteurs Rotax

Problème : Rotax/Bombardier publie avec un rythme soutenu des Bulletins Services et Bulletin d'Information, principalement sur les 912, 912S, 914, Le nombre de nos clients ainsi que leur répartition géographique à travers le monde, ne permet plus à la sté DTA de faire suivre toute cette masse d'informations.

Cause : Des modifications, mises à niveau, consignes, etc..., interviennent régulièrement sur les moteurs.

Solution : Vous inscrire sur le site internet des propriétaires de moteurs Rotax afin d'être immédiatement informé des dernières consignes www.rotax-owner.com ou de consulter les parutions sur le site www.rotax-aircraft-engines.com

Rappel : le Cdt de bord est responsable de l'état de navigabilité de son aéronef.

Note : CF Service Bulletin Index des Publications SB-2ST-000R2 et SB-912-000 R2 de mai 2004